



Etape 1

Fixez maintenant les deux prises d'alimentation sur la plaque supérieure et verrouillez les vis M3 de haut en bas.




Etape 2

Installer deux prises de courant




Etape 3

Enfiler la ligne électrique




Etape 4

Utilisez 10 boulons M8 pour fixer la plaque supérieure au mur.




Etape 5

Fixez les plaques de montage des deux côtés avec des vis M3.




Etape 6

Serrez les vis des deux côtés et installez les pièces suspendues des deux côtés.



Etape 7

Soulevez la machine et fixez-la au support de suspension avec des vis M6 des deux côtés.



Etape 8

Une fois le levage terminé, faites passer le cordon d'alimentation dans le trou et connectez les fils. Enfin, installez la plaque de protection externe. L'installation est terminée.

